


1600
350
B
A
A
B
800
r = 200
r = 200
r = 100
r = 120
r = 200
r = 200
r = 120
r = 100
r = 15
r = 15
50
70
365
60
130
100
200
1140
90
70


A - A
r = 10
r = 10
r = 10
r = 300
r = 250
r = 100
40
435
580
5
300