



### Talířová horní sprcha CB485A Tanierová horná sprcha CB485A

Průtok 11l/min při 5bar  
Prietok 11l/min pri 5bar



**CZ** - Vodní kámen z trysiek sprchové hlavice odstraňujte pravidelně prsty. Předmětem reklamace nejsou závady způsobené zanesením sítěk, trysiek hlavových a ručních sprch vodním kamenem, nečistotami z vodního rádu (včetně vodního kamene). Nepoužívejte čistící prostředky s obsahem kyselin a abrazivní čistící prostředky.

**SK** - Vodný kameň z trysiek sprchovej hlavice odstraňujte pravidelne prstami. Predmetom reklamácie nie sú závady spôsobené zanesením sítiek, trysiek hlavových a ručných sprich vodným kameňom, nečistotami z vodného poriadku (vrátane vodného kameňa). Nepoužívajte čistiace prostriedky s obsahom kyselín a abrazívne čistiace prostriedky.

**EN** - Regularly remove limescale from shower head nozzles by fingers. The subject of your claim are not defects caused by clogging of sieves, nozzles of head and hand showers with limescale, impurities from water main (including limescale). Do not use cleaners containing acids and abrasive cleaners.